

資助項目驗收報告表

A. 基本資料

學校名稱：下洲村溫哥華苗圃希望小學

地點：江西省贛州市興國縣城崗鄉

日期：2015年9月15日

工作組編號：15-16/023 （組長：梁憬慧）

協議書編號：A02591

校長姓名：謝聖君 15879771399

1. 學生資料：

年級	班數	人數	留守兒童 人數	項目考察時人數 (2014年4月)	上次考察人數 (2015年6月)
學前班					
一年班	0.5	7	18	35	15
二年班	0.5	13		17	39
三年班	0.5	34		15	16
四年班	0.5	12		5	12
五年班					
六年班					
總計	2	66		72	82

2. 教職員資料：

	人數	住校人數	工資連各項補貼	備註
公辦教師	4	2	約 3000 元	
民辦教師			至 元	
代課教師			至 元	
職工	1		約 1000 元	
總計	5	2		

B. 基本布置

1. 教學樓

1 棟

2 層 共

386 平方米

教室	3 間 <input checked="" type="checkbox"/>	辦公室	間 <input type="checkbox"/>	實驗室	間 <input type="checkbox"/>
儀器室	間 <input type="checkbox"/>	圖書室	間 <input type="checkbox"/>	校長室	間 <input type="checkbox"/>
少先隊室	間 <input type="checkbox"/>	儲物室/雜物室	間 <input type="checkbox"/>	活動室	間 <input type="checkbox"/>
學生宿舍	間 <input type="checkbox"/>	教師宿舍	5 間 <input checked="" type="checkbox"/>	廁所	2 間 <input checked="" type="checkbox"/>
綜合室	1 間 <input checked="" type="checkbox"/>	飯廳	間 <input type="checkbox"/>	樓梯	1 條 <input checked="" type="checkbox"/>
其它非原協議資助建設：					

a. 建成項目與協議書中資助項目相符

是 否 不適用

b. 量度面積是否跟圖紙所註的面積相差不超過 5%

是 否 不適用

C. 重要验收事项

1. 屋面防水

- a. 防水是否有裂缝 (图 E1) 是 否 不适用
如有, 严重程度如何: 严重 (>2mm 宽)
中等 (1-2mm 宽)
轻微 (<1mm 宽)
如有裂缝数量如何: 严重 (>5 条)
(少于 250mm 的可不算) 中等 (3-5 条)
轻微 (<3 条)
- b. 顶层楼板底部(天花)是否有水积 (尤其是屋面防水有裂缝的相应地方) (图 E2) 是 否 不适用
如有, 严重程度如何: 严重 (>5%屋面面积)
中等 (1% - 5%屋面面积)
轻微 (<1%屋面面积)
- c. 有没有斜水 (图 E3) 是 否 不适用
- d. 排水口有没有于塞 (图 E4) 是 否 不适用
- e. 雨水管、水斗位置和数量是否与图纸相符 是 否 不适用

2. 窗

- a. 在室外沿窗框看有没有空隙 (图 E5) 是 否 不适用
- b. 在室内沿窗框看, 窗边有没有水积 (图 E6) 是 否 不适用
如有, 严重程度如何: 严重 (>5%屋面面积)
中等 (1% - 5%屋面面积)
轻微 (<1%屋面面积)
- c. 如用手轻微摇动窗框, 窗框是否稳固 是 否 不适用
- d. 数量是否跟图纸相同 是 否 不适用
- e. 窗框架材料是否跟图纸相同 (如铝合金/钢铁/木) 是 否 不适用
- f. 玻璃材料是否跟图纸相同 (如单层/双层) 是 否 不适用

3. 楼梯/走廊

- a. 楼梯/走廊布置是否满足图纸要求 是 否 不适用
- b. 楼梯/走廊宽度是否满足图纸要求 是 否 不适用
- c. 楼梯/走廊的扶手/女儿墙是否符合图纸要求的高度 是 否 不适用

4. 结构构件

- a. 梁
- i. 是否有贯穿裂缝 是 否 不适用
- ii. 是否有外露钢根 是 否 不适用
- iii. 尺寸是否满足图纸, 只需查几条 (面层一般为 20-50mm 厚) 是 否 不适用
- b. 柱
- i. 是否有贯穿裂缝 是 否 不适用
- ii. 是否有外露钢根 是 否 不适用
- iii. 尺寸是否满足图纸, 只需查几条 (面层一般为 20-50mm 厚) 是 否 不适用
- c. 板
- i. 是否有贯穿裂缝 是 否 不适用
- ii. 是否有外露钢根 是 否 不适用

d. 砖墙

- i. 是否结构墙 是 否 不适用
- ii. 是否有贯穿裂缝 是 否 不适用

5. 油漆质量

- a. 外墙油漆是否有裂缝 是 否 不适用

如有, 严重程度如何:

严重 (>2mm 宽)	<input type="checkbox"/>
中等 (1-2mm 宽)	<input type="checkbox"/>
轻微 (<1mm 宽)	<input type="checkbox"/>

如有裂缝数量如何:
(少于 500mm 的可不算)

严重 (>5 条)	<input type="checkbox"/>
中等 (3-5 条)	<input type="checkbox"/>
轻微 (<3 条)	<input type="checkbox"/>

- b. 内墙油漆是否有裂缝 是 否 不适用

如有, 严重程度如何:

严重 (>2mm 宽)	<input type="checkbox"/>
中等 (1-2mm 宽)	<input type="checkbox"/>
轻微 (<1mm 宽)	<input type="checkbox"/>

如有裂缝数量如何:
(少于 500mm 的可不算)

严重 (>5 条)	<input type="checkbox"/>
中等 (3-5 条)	<input type="checkbox"/>
轻微 (<3 条)	<input type="checkbox"/>

6. 照明设备

- a. 照明设备数量是否与图纸相符 是 否 不适用
- b. 照明设备是否能够提供足够光纤 是 否 不适用

D. 结论

- 1. 是否建议验收这项目 是 否 基本上可接受, 但有以下事项要跟进

备注: 工作组编号 14-15/074 于 2015 年 6 月 30 日进行验收时, 提出了几项在工程上需要的跟进事项,

现在已经完成, 包括: (1) 厕所排污已接驳至化粪池; (2) 宿舍窗框已修补; (3) 教学楼已获供电。

- 2. 非所有已建成项目皆与协议书中资助项目相符, 惟工作组组长满意, 仍予以验收, 其理由如下:

注: 所有项目验收由组长全权决定, 并非由组员投票决定。

3. 總體質量: 非常滿意 滿意 可接受 不滿意 非常不滿意

4. 需跟進事項:

(1) 提醒學校要向云辦提供驗收文件和審計報告。

(2) 與云辦溝通設置資助碑記的細節，樹立碑記後拍照，發給云辦存檔。

5. 建議重訪日期:

聯絡資料:

胡端勇	片區 4 校校長	13576757995
施文邦	上州校長	15870739537
謝聖君	下州校長	15879771399
王主任	興國教育局校建辦	18370788928

填表者姓名: 梁憬慧

填表日期: 2015 年 9 月 22 日