

江西省贛州市興國縣良村鎮中洲小學

(工作組考察日期：2017年3月15日)




苗圃行動

校門



校園平面圖



江西省贛州市興國縣良村鎮中洲小學

(工作組考察日期：2017年3月15日)



苗圃行動

校園：正前方為兩層高的教師宿舍，左右兩旁為磚木平房教室



建於1981年，位於校園右邊、屬D級危房的磚木教學平房



江西省贛州市興國縣良村鎮中洲小學

(工作組考察日期：2017年3月15日)



苗圃行動

位於校園右邊的教學樓：簡陋的老師辦公室



位於校園右邊的教學樓：三年級教室天花水漬處處



江西省贛州市興國縣良村鎮中洲小學

(工作組考察日期：2017年3月15日)



苗圃行動

位於校園右邊的教學樓：走廊可見嚴重滲漏痕跡



建於1996年，屬C級危房的兩層教師宿舍，為磚混木頂架瓦面結構



教師宿舍：休息室



江西省贛州市興國縣良村鎮中洲小學

(工作組考察日期：2017年3月15日)



苗圃行動

教師宿舍：圖書室



建於1981年，位於校園左邊、屬D級危房的磚木教學平房



江西省贛州市興國縣良村鎮中洲小學

(工作組考察日期：2017年3月15日)



苗圃行動

位於校園左邊的教學樓：儀器室



建於 2014 年的磚混教室



新教室：一、二、四、五年級擠在兩個教室以複合班型式上課



江西省贛州市興國縣良村鎮中洲小學

(工作組考察日期：2017年3月15日)



苗圃行動

舊廚房，現供老師煮食用



建於 2012 年的新廚房供應午飯與學生



位於新廚房旁的菜園



江西省贛州市興國縣良村鎮中洲小學

(工作組考察日期：2017年3月15日)



苗圃行動

浴室及廁所



於 2010 年落成的廁所



球場位於校園外，與民居緊貼，沒有圍牆

